（調査結果図）	
棟番号	91
棟名称	農場センター



1階平面図　S=1/200

番号		調査項目
1 敷地及び地盤		
(1)	地盤	地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況
(2)	敷地	敷地内の排水の状況
(3)から(5)	敷地内通路	通路の舗装、有効幅員、支障物の状況
(6)	擁壁	積石造、補強C.B造の擁壁の耐震対策の状況
(7)		積石造、補強C.B造の擁壁の劣化及び損傷の状況
(8)		擁壁の劣化及び損傷の状況
(9)		擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況
2 建築物の外部		
(1)から(2)	基礎	基礎の沈下等、劣化及び損傷の状況
(3)から(4)	土台（木造）	土台の沈下等、劣化及び損傷の状況
(5)から(10)	外壁（躯体）	延焼ライン内の防火対策、劣化及び損傷の状況
(11)から(18)	外壁（仕上）	ﾀｲﾙ等、真、広告板等の劣化及び損傷の状況
3 屋上及び屋根		
(1)	陸上面	陸上面の劣化及び損傷の状況
(2)	陸上廻り	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄの立ち上がり面の劣化及び損傷の状況
(3)		笠木類等の劣化及び損傷の状況
(4)		金属笠木の劣化及び損傷の状況
(5)		樋水溝（トレーを含む）の劣化及び損傷の状況
(6)から(7)	屋根	屋根の防火対策の状況、屋根の劣化及び損傷の状況
(8)	機器及び工作物（冷却塔、広告塔）	本体及び接合部の劣化及び損傷の状況
(9)		支持部分等の劣化及び損傷の状況
4 建築物の内部		
(1)	防火区画	令第112条第9項（竪穴区画）の状況
(2)		同上第1～3項、第5～8項（面積区画、高層区画）の状況
(3)		同上第12項、13項（異種用途区画）の状況
(4)		同上第10項、11項（ｶﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞﾚﾙ）の施置の状況
(5)		同上第10項、11項（ｶﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞﾚﾙ）の劣化及び損傷の状況
(6)	壁の室内部分（躯体等）	木造の壁の室内面の躯体の劣化及び損傷の状況
(7)		軽鉄造の壁の室内面の躯体の劣化及び損傷の状況
(8)		補強C.B造の壁の室内面の躯体の劣化及び損傷の状況
(9)		鉄骨造の壁の室内面の躯体の劣化及び損傷の状況
(10)		RC造、SRC造の壁の室内面の躯体の劣化及び損傷の状況
(11)	壁の室内部分（耐火構造等の壁）（防火区画壁に限る）	準耐火性能等の確保の状況
(12)		躯体の劣化及び損傷の状況
(13)		鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況
(14)		給水管、配電管等の区画貫通部の充填等の状況
(15)	異種、隣接等	令第114条（界壁、間仕切壁及び隔壁）の状況
(16)	内装制限	室内面の仕上げの維持保全の状況
(17)	床	木造の床躯体の劣化及び損傷の状況
(18)		鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況
(19)		RC造、SRC造の床躯体の劣化及び損傷の状況
(20)	床（耐火構造等の床）（防火区画床に限る）	準耐火性能等の確保の状況
(21)		躯体の劣化及び損傷の状況
(22)		給水管、配電管等の区画貫通部の充填等の状況
(23)	天井の室内部分	室内面の仕上げの維持保全の状況
(24)		室内面の仕上げの劣化及び損傷の状況
(25)	特定天井	特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況
(26)	防火設備（防火扉、防火ｼｬｯﾀｰ等）	区画に対応した防火設備の設置の状況
(27)		防火設備におけるくぐり戸の設置の状況
(28)		告示第2563号第1第一号ロ（閉鎖速度等）の適合の状況
(29)		防火扉の開放方向
(30)		常閉防火設備の本体上枠の劣化及び損傷の状況
(31)		常閉防火設備の閉鎖又は作動の状況
(32)		閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況
(33)		常閉防火扉の固定の状況
(34)	照明器具、懸垂物等	照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況
(35)		防火設備の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況
(36)	居室の採光及び換気	採光のための開口部の面積の確保の状況
(37)		採光の妨げとなる物品の放置の状況
(38)		換気のための開口部の面積の確保の状況
(39)		換気設備の設置の状況
(40)		換気設備の作動の状況
(41)		換気の妨げとなる物品の放置の状況
(42)	石綿等を添加した建築材料	当該建築材料の重量の0.1%を超えるものの使用の状況
(43)		吹付け石綿等の劣化の状況
(44)		除去又は囲い込み等による飛散防止措置の実施の状況
(45)		囲い込み等による飛散防止措置の劣化及び損傷の状況
5 避難施設等		
(1)	直通階段	令第120条第2項（直通階段までの歩行距離）の確保の状況
(2)から(3)	廊下	幅の確保の状況及び物品の放置の状況
(4)から(5)	出入口	出入口の確保の状況及び物品の放置の状況
(6)	屋上広場	屋上広場の確保の状況
(7)から(10)	避難上有効なﾊﾞﾙｺﾆｰ	手すり、物品の放置及び避難器具の操作性の状況
(11)	階段	直通階段の設置の状況
(12)から(15)		幅、手すり、物品の放置及び各部の劣化及び損傷の状況
(16)	屋内避難階段	階段室の構造の状況
(17)から(19)	屋外避難階段	室内と階段の防火区画の確保及び解放性の確保の状況
(19)から(23)	特別避難階段	ﾊﾞﾙｺﾆｰ又は付室の構造及び面積、排煙設備、物品の放置の状況
(24)から(26)	排煙設備等	防煙区画、防煙壁の劣化及び損傷の状況、可動式防煙壁の作動の状況
(27)から(29)		排煙設備の設置の状況、作動の状況及び排煙口の維持保全の状況
(30)から(31)	その他の設備等	非常用の進入口等の設置の状況及び維持保全の状況
(32)から(37)	非常用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ	非常用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの構造及び面積、排煙設備等、窓の設置、物品の放置の状況
(38)から(43)	非常用照明装置	設置の状況、作動の状況及び照明の妨げとなる物品の放置の状況
6 その他		
(1)から(4)	特殊な構造等	膜構造、免震装置等
(5)	避雷設備	避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況
(6)から(8)	煙突	煙突本体及び建築物との接合部等の劣化及び損傷の状況
7 上記以外の調査項目		

下野建築設計事務所	管理建築士	一級建築士登録	検図印	工事名	図面名称	SCALE	SHEET No	DATE
一級建築士事務所 熊本県知事登録第 1655 号　熊本県八代市古麓町 826-5	下野 健一	第203351号		八代農業高等学校建築物点検等業務	1階平面図	1/200		2024 月 日