

阿蘇地域土砂災害対策検討委員会

第2回 委員会

討議資料

熊 本 県

討議資料

目 次

1. 平成24年降雨と平成2年降雨の比較	1
2. 緊急点検とりまとめ結果.....	6
2.1 緊急点検の概要.....	6
2.2 緊急点検の実施対象箇所.....	6
2.3 緊急点検実施のながれ.....	6
2.4 危険度評価結果.....	6
2.5 危険度評価への対応について.....	6
3. 土砂災害発生メカニズムの検討.....	9
3.1 土砂移動痕跡の分布	9
3.2 代表的な事例箇所における土砂移動実態.....	22
3.3 土砂災害の発生原因	24
3.4 土砂災害の特徴.....	24
4. 今後の対応について	26
4.1 基本方針	26
4.2 施設整備基本計画.....	26
5. 警戒避難体制の課題.....	27
5.1 自主防災組織等	27
5.2 「熊本広域大水害の災害対応に係る検証（中間報告）」において抽出された警戒避難体制に関する課題.....	29
5.3 災害発生時の実態と課題.....	31
6. 警戒避難体制の強化の方向性	32
6.1 基本的な考え方	32
6.2 課題に対する改善策	32
6.3 具体的な取り組み案	34