


㊸牛水観測井



調査年

※ 熊本地震後に実施した井戸標高等の調査に基づき、地震前後の水位を補正しています。
 地震前:- 0.85 m 地震後:- 0.85 m

⑳牛水観測井

