



ボーリング調査位置図

S=1/500



BorNo.1

BorNo.2

甲佐町役場

BorNo.3

X = -39117.1
Y = -17466.0

X = -39088.016
Y = -17473.652

X = -39070.878
Y = -17509.319

X = -38961.596
Y = -17521.402

ボーリング柱状図

調査名 甲佐町役場庁舎及び生涯学習センター新築工事地質調査業務委託

ボーリングNo. 48307675004

事業・工事名

シートNo. 3/3

ボーリング名	No.2	調査位置	上益城郡甲佐町岩下地内	北緯	32° 38' 52.0000"
発注機関	甲佐町役場	調査期間	平成15年 2月 1日～平成15年 3月25日	東経	130° 48' 50.0000"
調査業者名	九州舗装株式会社 電話 096-378-7206	主任技師	井上 幸一郎	現代場代理人	中村 章太郎
孔口標高	TBM 34.42m	角	180° 上 下 0°	方	0°北 0° 270°西 90°東 180°南
総掘進長	12.00m	度	0°	向	0°鉛直 90°
試験機	東邦D0-C型	エンジン	ヤンマーNFAD7	ハンマー落下用具	ジャンパー
ポンプ	東邦BG-3C型	ア者	井上 幸一郎	ボーリング責任者	芦原 清行

標尺	層高	層厚	層深	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記	粒度試験による土質区分	標準貫入試験				原位置試験		試料採取		掘進月日	
											深	10cm毎の打撃回数	打撃回数/貫入量	N値	深	試験名及び結果	深	試料採取番号		
1	33.27	1.15	1.15		埋土	黄褐 暗青灰 黒灰			0.00~0.10m マサ土(黄褐) 0.10~0.50m 砂礫状(暗青灰) 0.50~0.60m 礫混り粘性土(黄褐)		1.15	11	3	3	7	30				
2	33.07	0.20	1.35		砂質シルト	濃黄			0.60~1.15m 軽石混り砂質土(黒灰) 旧耕作土と思われるもので、腐植物を極少量混入する。 細粒砂主体。上部はシルトを含有		2.15	5	5	8	18	30				
3	32.47	0.60	1.95		砂				砂は細・中砂で粒径不均一。 φ1~4cm程度の亜円・亜角礫を20~30%程度混入する。 孔壁の崩壊性やや有り。		2.45	5	7	11	23	30				
4					砂礫	灰橙			4.60m付近より逸水する。		3.15	5	7	11	23	30				
5											3.45	7	7	6	20	30				
6	28.42	4.05	6.06		玉石混り砂礫	暗褐			礫径1~4cm程度の亜円・亜角礫を20~30%程度混入する。 マトリックスは、中・粗粒砂でやや粒径不均一。 帯水少ないが、孔壁の崩壊性有り		4.15	7	7	6	20	30				
7						灰褐			7.40m付近より、凝灰岩の転石有り。φ10cm程度。		4.45	6	6	8	20	30				
8	26.32	2.10	8.10		粘土混り砂礫	褐			礫径1~3cm程度の亜円・亜角礫を30~40%程度混入する。 マトリックスは中・粗粒砂主体。		5.15	13	14	12	39	30				
9									10.85~11.50m区間は礫の混入率はやや少ない。		5.45	7	9	34	50	27				
10											8.25	20	23	7	50	22				
11											8.47	18	18	14	50	28				
12	22.42	3.90	12.00								9.15	17	26	7	50	23				
13											9.43	16	17	17	50	30				
14											10.15	18	29	3	50	21				
15											10.38	18	29	3	50	21				
16											11.15	17	26	7	50	23				
17											11.45	16	17	17	50	30				
											12.15	18	29	3	50	21				
											12.36	17	26	7	50	23				

