

令和4年7月1日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

リチウム電池内蔵充電器に関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照。）

1. ガス機器・石油機器に関する事故 1 件
（うちガスふろがま用バーナー（都市ガス用）1件）
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 11 件
（うちリチウム電池内蔵充電器2件、電気冷蔵庫1件、
電動バリカン（充電式）1件、携帯型電気冷温庫1件、
電動アシスト自転車2件、マッサージ器（充電式）1件、液晶テレビ1件、
ラミネーター1件、映像録画装置（防犯カメラ用）1件）
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 14 件
（うちコーヒーマーカー1件、登山用具（プーリー）1件、
システムキッチン1件、電動車いす（ジョイスティック形）1件、
電気洗濯機1件、折りたたみ椅子1件、温水式浴室換気乾燥暖房機1件、
温水洗浄便座1件、バッテリー（リチウムイオン、電動工具用）2件、
充電器2件、電動草刈機（充電式）1件、
パワーコンディショナ（太陽光発電システム用）1件）
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及
び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審
議を予定している案件
該当案件なし

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません（管理番号：A202100252、A202100265、A202100272、A202100282、A202100308、A202100310、A202100338、A202100411を除く。）。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

株式会社アベルが輸入したリチウム電池内蔵充電器について

(管理番号：A202100252)

①事象について

電車内で株式会社アベル（法人番号：6012401015347）が輸入したリチウム電池内蔵充電器が発煙する火災が発生しました。

調査の結果、当該製品は、内蔵のリチウムポリマー電池セルが異常発熱して発煙に至ったものと推定されますが、電池セルの焼損が著しく、異常発熱が生じた原因の特定には至りませんでした。

②再発防止策について

同社は、当該製品（下記③）について、事故の再発防止を図るため、2021年（令和3年）10月1日に、ウェブサイトへの情報掲載を行い、対象製品について回収及び返金を実施しています。

③対象製品：商品名、型番、販売期間、対象台数

商品名	型番	販売期間	対象台数
リチウム充電器(3000mAh) ポータブルバッテリー (アベルブランド)	ET-LI3SL-WH	2016年7月 ～	33,530
	ET-LI3SL-BK		
	ET-LI3SL-PK	2019年9月	

2021年（令和3年）10月1日からリコール（回収・返金）を実施

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による2016年度以降の事故（管理番号：A202100252を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2022年度	0	—	2018年度	0	—
2021年度	1	火災	2017年度	0	—
2020年度	0	—	2016年度	0	—
2019年度	1	火災			

<対象製品の外観及び確認方法>

表示部赤枠の型番情報をご確認ください。



④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う回収及び返金を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

株式会社アベル 回収専用窓口

電話番号：0120(005)898

受付時間：10時～12時、13時～18時（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：https://www.avail-j.co.jp/recall_li3sl/

【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担当：石田、鈴木、笹島

電話：03(3507)9204（直通）

FAX：03(3507)9290

経済産業省産業保安グループ製品安全課製品事故対策室

担当：宮本、佐々木

電話：03(3501)1707（直通）

FAX：03(3501)2805

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202200231	令和3年12月28日	令和4年6月28日	ガスふろがま用 バーナー(都市ガス用)	TA-291	株式会社世田谷製作所	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	製造から35年以上経過した製品 令和4年1月20日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年6月24日

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202100252	令和3年5月30日	令和3年7月8日	リチウム電池内蔵 充電器	ET-LI3SL	株式会社アベル (輸入事業者)	火災	電車内で当該製品から発煙する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、内蔵のリチウムポリマー電池セルが異常発熱して発煙に至ったものと推定されるが、電池セルの焼損が著しく、異常発熱が生じた原因の特定には至らなかった。	東京都	令和3年7月13日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの 令和3年10月1日からリコールを実施 (特記事項を参照)
A202100265	令和3年7月9日	令和3年7月13日	電気冷蔵庫	JR-N100A	ハイアールジャパン セールス株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、圧縮機の運転コンデンサーが内部短絡を生じて焼損したものと推定されるが、運転コンデンサーの焼損は著しく、内部短絡した原因の特定には至らなかった。	神奈川県	令和3年7月16日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202100272	令和3年7月3日	令和3年7月15日	電動バリカン(充電式)	WT6428	日本ウォール株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は内蔵のリチウムイオン電池セルが異常発熱し、出火に至ったものと推定されるが、電池セルの焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	大阪府	令和3年7月20日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202100282	令和3年7月5日	令和3年7月19日	携帯型電気冷温庫	D-51	大自工業株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、電源基板で異常が発生して出火し、樹脂製外郭と断熱材を焼損したと推定されるが、当該基板の焼損が著しいことから、事故原因の特定には至らなかった。	埼玉県	令和3年7月27日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日道府県	備考
A202100308	令和3年7月19日	令和3年7月30日	電動アシスト自転車	MO68-26	株式会社THE NeO (輸入事業者)	火災	当該製品のバッテリーを充電中、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、バッテリー内部のリチウムイオン電池セルが異常発熱して出火したものと推定されるが、電池セルの焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	京都府	令和3年8月3日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202100310	令和3年7月9日	令和3年7月30日	マッサージ器(充電式)	Power Roller S(SE-AA03S)	株式会社MTG (輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、内蔵のリチウムイオン電池セルが異常発熱して出火したものと推定されるが、焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	福岡県	令和3年8月3日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202100338	令和3年8月3日	令和3年8月10日	電動アシスト自転車	MO68-26	株式会社THE NeO (輸入事業者)	火災	駅の駐輪場で当該製品を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、バッテリー内部のリチウムイオン電池セルが異常発熱して出火したものと推定されるが、電池セルの焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	京都府	令和3年8月13日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202100411	令和3年8月18日	令和3年9月3日	液晶テレビ	43E6800	ハイセンスジャパン株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、電源基板の一次側に実装されたセラミックコンデンサーに不具合品が混入したため、内部短絡が生じて異常発熱し、焼損したものと推定される。	茨城県	令和3年9月7日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202200227	令和4年6月11日	令和4年6月28日	ラミネーター	PLB-R2A3	ナカバヤシ株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	福岡県	
A202200230	令和4年5月23日	令和4年6月28日	リチウム電池内蔵充電器	DE-M07-N6030BK	エレコム株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年6月22日
A202200232	令和4年6月15日	令和4年6月29日	映像録画装置(防犯カメラ用)	WSS7M2C	DXアンテナ株式会社 (輸入事業者)	火災	店舗で当該製品を使用中、当該製品のモニター及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	神奈川県	

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202200223	令和4年5月28日	令和4年6月27日	コーヒーメーカー	火災 重傷1名	店舗で当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生し、1名が重傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	徳島県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年6月15日
A202200224	令和3年11月27日	令和4年6月27日	登山用具(プーリー)	重傷1名	当該製品を使用中、墜落し、足首を負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年11月29日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対して嚴重注意
A202200225	令和4年2月 ※不明	令和4年6月28日	システムキッチン	重傷1名	当該製品を設置したところ、皮膚障害を発症した。当該製品との因果関係を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年6月8日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対して嚴重注意
A202200226	令和4年5月26日	令和4年6月28日	電動車いす(ジョイスティック形)	重傷1名	当該製品で走行中、ブレーキが効かず、ガードパイプに衝突し、転倒、右足を負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年6月15日
A202200228	令和4年6月2日	令和4年6月28日	電気洗濯機	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を熔融する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
A202200229	令和4年5月17日	令和4年6月28日	折りたたみ椅子	重傷1名	当該製品に着座中、当該製品が破損し、転倒、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年6月20日
A202200233	令和4年6月20日	令和4年6月29日	温水式浴室換気乾燥暖房機	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
A202200234	令和4年6月19日	令和4年6月29日	温水洗浄便座	火災	当該製品のコードから発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	新潟県	製造から20年以上経過した製品

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202200235	令和4年5月23日	令和4年6月29日	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	火災	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	三重県	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)に関する事故(A202200236)、充電器に関する事故(A202200237、A202200238)及び電動草刈機(充電式)に関する事故(A202200239)と同一 令和4年6月16日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年6月24日
A202200236	令和4年5月23日	令和4年6月29日	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	火災	当該製品を草刈機に装着して置いていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	三重県	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)に関する事故(A202200235)、充電器に関する事故(A202200237、A202200238)及び電動草刈機(充電式)に関する事故(A202200239)と同一 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年6月24日
A202200237	令和4年5月23日	令和4年6月29日	充電器	火災	当該製品に他社製のバッテリーを接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	三重県	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)に関する事故(A202200235、A202200236)、充電器に関する事故(A202200238)及び電動草刈機(充電式)に関する事故(A202200239)と同一 事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年6月24日

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202200238	令和4年5月23日	令和4年6月29日	充電器	火災	当該製品にバッテリーを接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	三重県	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)に関する事故(A202200235、A202200236)、充電器に関する事故(A202200237)及び電動草刈機(充電式)に関する事故(A202200239)と同一事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年6月24日
A202200239	令和4年5月23日	令和4年6月29日	電動草刈機(充電式)	火災	当該製品にバッテリーを装着して置いていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	三重県	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)に関する事故(A202200235、A202200236)及び充電器に関する事故(A202200237、A202200238)と同一事業者が重大製品事故として認識したのは令和4年6月24日
A202200240	令和4年6月19日	令和4年6月29日	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	山梨県	

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件なし

電気冷蔵庫（管理番号:A202100265）



電動バリカン（充電式）（管理番号:A202100272）



携帯型電気冷温庫（管理番号:A202100282）



電動アシスト自転車（管理番号:A202100308、A202100338）



マッサージ器（充電式）（管理番号:A202100310）



液晶テレビ（管理番号:A202100411）



ラミネーター（管理番号:A202200227）



リチウム電池内蔵充電器（管理番号:A202200230）



映像録画装置（防犯カメラ用）（管理番号:A202200232）

