

令和7年8月豪雨を踏まえた浸水被害対策

令和7年8月豪雨の概要等

- 県内5つの観測所で観測開始以来最高となる最大1時間雨量を記録し、さらに大潮の満潮と重なった
- 河川の流下や排水機場等の排水に影響し、内水氾濫や河川氾濫により県内各地で甚大な浸水被害が発生



対策に向けた取組み

令和7年8月の大雨による浸水被害に関する検討会

(令和7年9月～令和8年3月)

河川※管理者の
土木部

農地等の浸水対策に取り組む
農林水産部

内水対策に取り組む
市町村

※一級河川の指定区間及び二級河川

連携して浸水被害対策を検討



令和7年8月豪雨を踏まえた浸水被害対策

主な課題及び対策の概要

共 通



課題

- ・河川整備が途上
- ・計画を上回る降雨


- ・内水による浸水リスクの把握が困難

対策

気候変動を考慮した
河川整備
(河川整備基本方針等の早期策定)

内水リスク情報の周知

沿 岸 部



- ・排水機場の浸水による稼働停止

施設の高所化・耐水化

市 街 地 部



- ・内水対策が途上
- ・雨水ポンプ施設等の浸水による稼働停止

貯留施設等の整備
施設の耐水化等

R7.8月出水後の取組内容 (熊本県)

令和7年8月豪雨を踏まえた浸水被害対策

地域特性を踏まえた対策



各流域治水プロジェクトへ反映

関係者が協働し、継続的に進捗確認を行いながら対策を実施