

平成28年熊本地震における堤防損傷箇所の応急対策工事の進捗状況について



平成28年熊本地震における堤防損傷箇所の応急対策工事の進捗状況について



1級緑川水系木山川



被災状況 (平成28年4月23日撮影)



1級白川水系黒川



被災状況 (平成28年5月7日撮影)

