

6月19日からの豪雨に関する対応について③



熊本県

位置図



6月19日からの豪雨による被害への対応について(あみづ 網津川)③



- 6月20日夜の豪雨出水に伴う増水により、網津川の護岸が一部損壊
- 21日より応急対策工に着手
- 29日に応急対策工を完了

