


6月19日からの豪雨に関する対応について



熊本県

位置図



6月19日の大雨により流下した流木の対応について(白川)

■ 白川における対応 【①白川大橋、②弓削橋に堆積している流木の撤去】

- 天候、水位等を勘案のうえ作業員の安全を確保しつつ、早期の撤去完了を目指します。
- ①白川大橋付近の流木撤去作業は平成28年7月1日に実施し完了しました。



①流木堆積状況(九州自動車道:白川大橋)



②流木堆積状況(弓削橋)



撤去作業



撤去した流木(仮置き)

■ 海岸における対応【流木除去】

○平成28年6月19日からの大雨によって、海岸へ漂着した流木等の回収作業を開始しました。

玉名横島海岸(農地海岸)

漂着状況



流木回収作業



仮置場状況



塩屋海岸(漁港海岸)

漂着状況



流木回収作業



仮置場状況



■ 海岸における対応【流木除去】

○平成28年6月19日からの大雨によって、海岸へ漂着した流木等の回収作業を開始しました。

荒尾海岸(建設海岸)

漂着状況



流木回収作業



仮置場状況



長洲港海岸(港湾海岸)

漂着状況



流木回収作業



仮置場状況

