

土砂災害警戒区域等 基礎調査結果 公表一覧表

番号	区域名 (番号)	所在地		自然現象の種類	特別警戒区域の有無	地域振興局 (事務所)名	備考	公表年月日
		市町村名	町・大字					
1	合志 (K-201-0268)	熊本市南区	合志2丁目 白藤1丁目	急傾斜地の崩壊	有	県央広域本部	分割有り:2箇所 合志-1 (K-201-0268-1) 合志-2 (K-201-0268-2)	令和2年12月18日
2	岩ヶ鼻-2 (201-1-106-2)	熊本市西区	池田1丁目	急傾斜地の崩壊	有	県央広域本部	既指定区域の見直し	令和2年12月18日
3	大窪2丁目 (K-201-0055)	熊本市北区	大窪2丁目	急傾斜地の崩壊	有	県央広域本部		令和3年3月31日
4	飛田1丁目 (K-201-0056)	熊本市北区	飛田1丁目 飛田2丁目 大窪2丁目	急傾斜地の崩壊	有	県央広域本部		令和3年3月31日
5	那知2 (K-385-0093)	熊本市北区	植木町那知 植木町円台寺	急傾斜地の崩壊	有	県央広域本部		令和3年3月31日
6	上古閑 (K-385-0104)	熊本市北区	植木町上古閑	急傾斜地の崩壊	無	県央広域本部		令和3年3月31日
7	木留3 (K-385-0106)	熊本市北区	植木町木留	急傾斜地の崩壊	有	県央広域本部		令和3年3月31日
8	木留4 (K-385-0107)	熊本市北区	植木町木留	急傾斜地の崩壊	無	県央広域本部		令和3年3月31日
9	轟6 (K-385-0063)	熊本市北区	植木町轟	急傾斜地の崩壊	有	県央広域本部	分割有り:2箇所 轟6-1 (K-385-0063-1) 轟6-2 (K-385-0063-2)	令和3年6月1日
10	烏帽子 (K-385-0086)	熊本市北区	植木町小野	急傾斜地の崩壊	無	県央広域本部	分割有り:4箇所 烏帽子-1 (K-385-0086-1) 烏帽子-2 (K-385-0086-2) 烏帽子-3 (K-385-0086-3)	令和3年6月1日
11	円台寺2 (K-385-0092)	熊本市北区	植木町那知 植木町滴水 植木町円台寺	急傾斜地の崩壊	有	県央広域本部	分割有り:2箇所 円台寺2-1 (K-385-0092-1) 円台寺2-2 (K-385-0092-2)	令和3年6月1日
12	百山谷 (201-1-029)	熊本市西区	松尾町上松尾	土石流	無	県央広域本部	既指定区域の見直し	令和5年6月15日
13	野出8 (K-201-0072)	熊本市西区	河内町野出	急傾斜地の崩壊	無	県央広域本部	既指定区域の見直し	令和6年5月1日
14	花園6丁目 (201-1-095)	熊本市西区	花園6丁目 花園7丁目	急傾斜地の崩壊	有	県央広域本部	既指定区域の見直し	令和6年5月1日

公表 14箇所
 令和2年12月18日 2箇所
 令和3年 3月31日 6箇所
 令和3年 6月 1日 3箇所
 令和5年 6月15日 1箇所
 令和6年 5月 1日 2箇所