

# ひかわ 氷川ではこれまで何度も

# すいがい はっせい 水害が発生してしまいました。

## ひかわ おも すいがいし 氷川の主な水害史

### ● せいれき ねん 西暦1963年

しょうわ ねん がつ か にち こうすい 昭和38年8月14日～18日洪水  
たいふう こう しょうちゅう こうう は台風9号による集中豪雨で、  
がつ か にち にかへて 柿迫 (氷川上流)では516mmが降  
り、14日の12時から1時の1時  
かん 間に65mmという記録的な豪  
う きゅうかがみまち ひかわばし けん 雨となり、旧鏡町の氷川橋 (現  
ざい はまむたばし けいかい すいい 在の浜牟田橋)では、警戒水位  
(2.3m)を大幅に越える3.0mを  
きらく かせん ほんらん きまうりよう りゅう 記録し、河川の氾濫、橋梁の流  
しゅつどう ひがい 出等の被害がでました。



しょうわ ねん がつ しゅうちゅう こうう 昭和38年8月集中豪雨  
たいふう こう しょうちゅう こうう はんらん 台風9号による集中豪雨で氾濫、  
きまうりよう ひゅうしゅつどう ひがい 橋梁の流出等の被害が発生した。

### ● せいれき ねん 西暦1965年

しょうわ ねん がつ にち がつ ふつが 昭和40年6月28日～7月2日  
こうすい つゆ まつき ばいりう せんせん 洪水は梅雨末期の梅雨前線に  
よる とうう ちようきかん けいそく げつ 豪雨が長期間継続した結  
か かせん かつ にち がつ 果、柿迫では6月30日から7月2  
にち にかへて 630mmという記録  
てき こうう きゅうかがみまち ひかわ 的な豪雨となり、旧鏡町の氷川  
ばし げんざい はまむたばし けいかい すいい 橋 (現在の浜牟田橋)では、警  
かい すいい 戒水位 (2.3m)を越える2.7mを  
きらく かせん ほんらん ひがい 記録し、河川の氾濫による被害  
はっせい が発生しました。



しょうわ ねん がつ しゅうちゅう こうう 昭和40年7月集中豪雨  
つゆ まつき こうう ちようきかん けいそく 梅雨末期の豪雨が長期間継続し  
かせん ほんらん ひがい 河川の氾濫による被害が発生した。