

7月10日の出水状況

1 河川の氾濫

○県内一円：外水氾濫無し。

※人吉市から、胸川（人吉市）の氾濫情報が入った（5:40頃）ものの、その後の現地調査の結果、内水被害であることを確認。→ 国道267号が10cm程度冠水（※現在、交通誘導中）



国道267号（人吉市古仏頂町）

2 河川水位の状況

○球磨川本川

・大野観測所（球磨村）：氾濫注意水位（レベル2）を超過中

○球磨川支川

・胸川（人吉市）：氾濫危険水位（レベル4）を一時超過

○その他の県管理河川

・水俣川（水俣市）：避難判断水位（レベル3）を超過中

・二見川（八代市）：避難判断水位（レベル3）を一時超過

3 市房ダムの状況

○流入量20m³、放流量11m³、貯水位270.15m（7:30現在）

4 県の対応状況

○7時に球磨地域振興局3名から人吉市へ3名（土木（河川・道路）2名、災害待機1名）LO派遣 →被害報告なし（8:00現在）

○球磨地域振興局土木部長と人吉市長の間でホットライン構築済み