

益城町

| | 区域名 (番号) | 市町村 | | 自然現象 の種類 | 土砂災害警戒区域等 | | 告示番号 | 告示年月日 | 備考 |
|----|--------------------------|------|----------|-------------|-----------|------|-------------|-------------|----|
| | | 市町村名 | 町・大字 | | 警戒 | 特別警戒 | | | |
| 1 | 袴野川 (443-1-008) | 益城町 | 袴野 | 土石流 | ○ | ○ | 熊本県告示第1202号 | 平成17年10月12日 | |
| 2 | 杉谷川 (443-1-002) | 益城町 | 平田 | 土石流 | ○ | | 熊本県告示第821号 | 平成23年8月23日 | |
| 3 | 津留川 (443-1-003) | 益城町 | 福原 | 土石流 | ○ | | 熊本県告示第821号 | 平成23年8月23日 | |
| 4 | 下津留川 (443-1-004) | 益城町 | 福原 | 土石流 | ○ | ○ | 熊本県告示第821号 | 平成23年8月23日 | |
| 5 | 境川 (443-1-005) | 益城町 | 福原 | 土石流 | ○ | | 熊本県告示第821号 | 平成23年8月23日 | |
| 6 | 後迫川 (443-2-001) | 益城町 | 田原 | 土石流 | ○ | | 熊本県告示第821号 | 平成23年8月23日 | |
| 7 | 田原谷 (443-2-002) | 益城町 | 田原 | 土石流 | ○ | | 熊本県告示第821号 | 平成23年8月23日 | |
| 8 | 内寺川 (443-2-005) | 益城町 | 福原 | 土石流 | ○ | | 熊本県告示第821号 | 平成23年8月23日 | |
| 9 | 飯田第3谷 (443-2-006) | 益城町 | 小池 | 土石流 | ○ | ○ | 熊本県告示第821号 | 平成23年8月23日 | |
| 10 | 金山川(羽向谷) (443-1-001) | 益城町 | 下陳 | 土石流 | ○ | ○ | 熊本県告示第46号 | 平成27年1月16日 | |
| 11 | 古田川 (443-2-003) | 益城町 | 下陳 上陳 | 土石流 | ○ | ○ | 熊本県告示第46号 | 平成27年1月16日 | |
| 12 | 田原-1 (443-1-004-1) | 益城町 | 田原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第46号 | 平成27年1月16日 | |
| 13 | 田原-2 (443-1-004-2) | 益城町 | 田原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第46号 | 平成27年1月16日 | |
| 14 | 田原-3 (443-1-004-3) | 益城町 | 田原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第46号 | 平成27年1月16日 | |
| 15 | 杉堂 (443-1-006) | 益城町 | 杉堂 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第46号 | 平成27年1月16日 | |
| 16 | 荒瀬1(杉堂1) (443-1-007) | 益城町 | 杉堂 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第46号 | 平成27年1月16日 | |
| 17 | 杉堂(2)-1 (443-1-008-1) | 益城町 | 杉堂 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第46号 | 平成27年1月16日 | |
| 18 | 杉堂(2)-2 (443-1-008-2) | 益城町 | 杉堂 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第46号 | 平成27年1月16日 | |
| 19 | 荒瀬2(杉堂2) (443-1-009) | 益城町 | 杉堂 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第46号 | 平成27年1月16日 | |
| 20 | 堂園1(上陳)-1 (443-1-010-1) | 益城町 | 上陳 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第46号 | 平成27年1月16日 | |
| 21 | 堂園1(上陳)-2 (443-1-010-2) | 益城町 | 上陳 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第46号 | 平成27年1月16日 | |
| 22 | 堂園1(上陳)-3 (443-1-010-3) | 益城町 | 上陳 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第46号 | 平成27年1月16日 | |
| 23 | 堂園1(上陳)-4 (443-1-010-4) | 益城町 | 上陳 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第46号 | 平成27年1月16日 | |
| 24 | 堂園1(上陳)-5 (443-1-010-5) | 益城町 | 上陳 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第46号 | 平成27年1月16日 | |
| 25 | 堂園1(上陳)-6 (443-1-010-6) | 益城町 | 上陳 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第46号 | 平成27年1月16日 | |
| 26 | 三竹(下陳)-1 (443-1-011-1) | 益城町 | 下陳 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第46号 | 平成27年1月16日 | |
| 27 | 三竹(下陳)-2 (443-1-011-2) | 益城町 | 下陳 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第46号 | 平成27年1月16日 | |
| 28 | 前田(田原2) (443-2-006) | 益城町 | 田原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第46号 | 平成27年1月16日 | |
| 29 | 荒瀬3(杉堂3)-1 (443-2-008-1) | 益城町 | 杉堂 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第46号 | 平成27年1月16日 | |
| 30 | 荒瀬3(杉堂3)-2 (443-2-008-2) | 益城町 | 杉堂 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第46号 | 平成27年1月16日 | |
| 31 | 荒瀬3(杉堂3)-3 (443-2-008-3) | 益城町 | 杉堂 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第46号 | 平成27年1月16日 | |
| 32 | 堂園2 (443-2-009) | 益城町 | 上陳 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第46号 | 平成27年1月16日 | |
| 33 | 麓3 (443-2-010) | 益城町 | 上陳 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第46号 | 平成27年1月16日 | |
| 34 | 麓2 (443-2-011) | 益城町 | 上陳 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第46号 | 平成27年1月16日 | |
| 35 | 麓1 (443-2-012) | 益城町 | 上陳 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第46号 | 平成27年1月16日 | |
| 36 | 三竹(下陳) (443-2-013) | 益城町 | 下陳 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第46号 | 平成27年1月16日 | |

益城町

| | 区域名 (番号) | 市町村 | | 自然現象 の種類 | 土砂災害警戒区域等 | | 告示番号 | 告示年月日 | 備考 | |
|----|-------------|----------------|------|-------------|-----------|------|------|------------|------------|-------------|
| | | 市町村名 | 町・大字 | | 警戒 | 特別警戒 | | | | |
| 37 | 荒瀬4(杉堂4) | (443-3-001) | 益城町 | 杉堂 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第46号 | 平成27年1月16日 | |
| 38 | 荒瀬5-1 | (443-3-002-1) | 益城町 | 上陳 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第46号 | 平成27年1月16日 | |
| 39 | 荒瀬5-2 | (443-3-002-2) | 益城町 | 上陳 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第46号 | 平成27年1月16日 | |
| 40 | 荒瀬6(堂園3)-1 | (443-3-003-1) | 益城町 | 上陳 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第46号 | 平成27年1月16日 | |
| 41 | 荒瀬6(堂園3)-2 | (443-3-003-2) | 益城町 | 上陳 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第46号 | 平成27年1月16日 | |
| 42 | 麓4 | (443-3-004) | 益城町 | 上陳 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第46号 | 平成27年1月16日 | |
| 43 | 柿迫谷-1 | (443-1-006-1) | 益城町 | 福原 下陳 | 土石流 | ○ | | 熊本県告示第150号 | 平成28年2月19日 | |
| 44 | 横迫川 | (443-1-009) | 益城町 | 福原 | 土石流 | ○ | | 熊本県告示第150号 | 平成28年2月19日 | |
| 45 | 柿迫谷-2 | (443-1-006-2) | 益城町 | 下陳 福原 | 土石流 | ○ | ○ | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | |
| 46 | 五楽谷 | (443-1-011) | 益城町 | 赤井 砥川 | 土石流 | ○ | ○ | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | |
| 47 | 寺迫 | (443-1-001) | 益城町 | 寺迫 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | |
| 削除 | 下寺中1(寺迫1) | (443-1-002) | 益城町 | 寺迫 | 急傾斜地の崩壊 | × | × | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | 解除・再指定により削除 |
| 48 | 馬出1 | (443-1-003) | 益城町 | 寺中 田原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | |
| 49 | 陳内(小谷1)-1 | (443-1-005-1) | 益城町 | 小谷 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | |
| 50 | 陳内(小谷1)-2 | (443-1-005-2) | 益城町 | 小谷 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | |
| 51 | 平田上(平田中)-1 | (443-1-012-1) | 益城町 | 平田 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | |
| 52 | 平田上(平田中)-2 | (443-1-012-2) | 益城町 | 平田 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | |
| 53 | 袴野1-1 | (443-1-014-1) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | |
| 54 | 袴野1-2 | (443-1-014-2) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | |
| 55 | 袴野1-3 | (443-1-014-3) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | |
| 56 | 袴野1-4 | (443-1-014-4) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | |
| 57 | 袴野2 | (443-1-015) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | |
| 58 | 袴野3-1 | (443-1-016-1) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | |
| 59 | 袴野3-2 | (443-1-016-2) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | |
| 60 | 袴野3-3 | (443-1-016-3) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | |
| 61 | 袴野3-4 | (443-1-016-4) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | |
| 62 | 袴野3-5 | (443-1-016-5) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | |
| 63 | 袴野3-6 | (443-1-016-6) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | |
| 64 | 袴野3-7 | (443-1-016-7) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | |
| 削除 | 安永 | (443-1-001(人)) | 益城町 | 安永 馬水 | 急傾斜地の崩壊 | × | × | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | 解除・再指定により削除 |
| 65 | 小谷 | (443-2-001) | 益城町 | 小谷 田原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | |

益城町

| | 区域名 | (番号) | 市町村 | | 自然現象 の種類 | 土砂災害警戒区域等 | | 告示番号 | 告示年月日 | 備考 |
|-----|-----------|---------------|------------|----------|-------------|-----------|------|---------------|------------|--------|
| | | | 市町村名 | 町・大字 | | 警戒 | 特別警戒 | | | |
| 66 | 黒石崎(下小久保) | (443-2-002) | 益城町 | 安永 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | |
| 67 | 下寺中2-1 | (443-2-003-1) | 益城町 | 寺迫 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | |
| 68 | 下寺中2-2 | (443-2-003-2) | 益城町 | 寺迫 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | |
| 69 | 馬出3-1 | (443-2-004-1) | 益城町 | 寺中 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | |
| 70 | 馬出3-2 | (443-2-004-2) | 益城町 | 寺中 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | |
| 71 | 馬出3-3 | (443-2-004-3) | 益城町 | 寺中 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | |
| 72 | 馬出2 | (443-2-005) | 益城町 | 寺中 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | |
| 73 | 陳内(小谷2) | (443-2-007) | 益城町 | 小谷 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | |
| 74 | 平田下 | (443-2-014) | 益城町 | 平田 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | |
| 75 | 飯田 | (443-2-032) | 益城町 | 小池 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | |
| 76 | 献久保 | (443-3-005) | 益城町 | 田原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | |
| 77 | 柿迫1(中尾1) | (443-3-006) | 益城町 | 下陳 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | |
| 78 | 柿迫3 | (443-3-008) | 益城町 | 下陳 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | |
| 79 | 飯田1 | (443-3-022) | 益城町 | 小池 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | |
| 80 | 飯田2 | (443-3-023) | 益城町 | 小池 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第151号 | 平成28年2月19日 | |
| 81 | 岩戸川 | (443-1-012) | 益城町 | 砥川 | 土石流 | ○ | | 熊本県告示第274号の9 | 平成30年3月29日 | |
| 82 | 川内田1-2 | (443-1-013-2) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | | 熊本県告示第274号の9 | 平成30年3月29日 | |
| 83 | 袴野 | 48 | 益城町 御船町 | 福原 田代 | 地滑り | ○ | | 熊本県告示第274号の9 | 平成30年3月29日 | 御船町と重複 |
| 84 | 川内田 | 85 | 益城町 | 福原 | 地滑り | ○ | | 熊本県告示第274号の9 | 平成30年3月29日 | |
| 85 | 内寺 | 104 | 益城町 | 福原 | 地滑り | ○ | | 熊本県告示第274号の9 | 平成30年3月29日 | |
| 86 | 川内田谷 | (443-1-007) | 益城町 | 福原 | 土石流 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 87 | 平川 | (443-1-010) | 益城町 | 赤井 | 土石流 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 88 | 無名川 | (443-2-004) | 益城町 | 福原 | 土石流 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 89 | 飯田第1谷 | (443-2-007) | 益城町 | 小池 | 土石流 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 90 | 飯田第2谷 | (443-2-008) | 益城町 | 小池 | 土石流 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 91 | 福原谷 | (443-3-001) | 益城町 | 福原 | 土石流 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 92 | 川内田1-1 | (443-1-013-1) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 93 | 川内田1-3 | (443-1-013-3) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 94 | 川内田1-4 | (443-1-013-4) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 95 | 内寺1 | (443-1-018) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 96 | 内寺2 | (443-1-019) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 97 | 南 | (443-1-020) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 98 | 中尾 | (443-1-021) | 益城町 | 赤井 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 99 | 五楽 | (443-1-022) | 益城町 | 赤井 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 100 | 上砥川 | (443-1-023) | 益城町 | 砥川 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 101 | 湯の上-1 | (443-1-024-1) | 益城町 | 赤井 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |

益城町

| | 区域名 (番号) | 市町村 | | 自然現象 の種類 | 土砂災害警戒区域等 | | 告示番号 | 告示年月日 | 備考 | |
|-----|-------------|---------------|------------|-------------|-----------|------|------|---------------|------------|--------|
| | | 市町村名 | 町・大字 | | 警戒 | 特別警戒 | | | | |
| 102 | 湯の上-2 | (443-1-024-2) | 益城町 | 赤井 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 103 | 柳水3 | (443-2-015) | 益城町 | 福原・下陳 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 104 | 柳水2 | (443-2-016) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 105 | 柳水1 | (443-2-017) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 106 | 川内田3-1 | (443-2-018-1) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 107 | 川内田3-2 | (443-2-018-2) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 108 | 川内田2 | (443-2-019) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 109 | 雪野 | (443-2-020) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 110 | 西川内田1 | (443-2-021) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 111 | 西川内田2 | (443-2-022) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 112 | 西川内田3 | (443-2-023) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 113 | 内寺6 | (443-2-024) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 114 | 内寺3 | (443-2-025) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 115 | 内寺4-1 | (443-2-026-1) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 116 | 内寺4-2 | (443-2-026-2) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 117 | 内寺5 | (443-2-027) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 118 | 谷川2 | (443-2-028) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 119 | 北鳥山 | (443-2-029) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 120 | 中砥川 | (443-2-030) | 益城町 | 砥川 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 121 | 下鶴1 | (443-2-031) | 益城町 | 砥川 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 122 | 湯の上(湯の上1) | (443-2-033) | 益城町 | 赤井 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 123 | 谷川1(福原) | (443-2-034) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 124 | 北向-1 | (443-2-035-1) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 125 | 北向-2 | (443-2-035-2) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 126 | 西川内田4 | (443-3-013) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 127 | 川内田4 | (443-3-014) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 128 | 内寺7-1 | (443-3-015-1) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 129 | 内寺7-2 | (443-3-015-2) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 130 | 内寺7-3 | (443-3-015-3) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 131 | 内寺8 | (443-3-016) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 132 | 南(南2) | (443-3-018) | 益城町 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 133 | 上砥川1 | (443-3-019) | 益城町 | 砥川 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 134 | 下鶴2 | (443-3-021) | 益城町 | 砥川 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第274号の10 | 平成30年3月29日 | |
| 135 | 間所 | 55 | 御船町 益城町 | 田代 福原 | 地滑り | ○ | | 熊本県告示第274号の5 | 平成30年3月29日 | 御船町と重複 |

益城町

| | 区域名 (番号) | 市町村 | | 自然現象 の種類 | 土砂災害警戒区域等 | | 告示番号 | 告示年月日 | 備考 |
|-----|-----------------------|------------|--------------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|--------|
| | | 市町村名 | 町・大字 | | 警戒 | 特別警戒 | | | |
| 136 | 天君 77 | 御船町 益城町 | 木倉、上野、田 代 小池 | 地滑り | ○ | | 熊本県告示第274号の5 | 平成30年3月29日 | 御船町と重複 |
| 137 | 柿迫谷2 (D-443-0001) | 益城町 | 福原 | 土石流 | ○ | ○ | 熊本県告示第643号 | 令和3年7月16日 | |
| 138 | 赤井川2 (D-443-0002) | 益城町 | 福原 | 土石流 | ○ | ○ | 熊本県告示第643号 | 令和3年7月16日 | |
| 139 | 赤井川3 (D-443-0003) | 益城町 | 福原 | 土石流 | ○ | ○ | 熊本県告示第643号 | 令和3年7月16日 | |
| 140 | 赤井川4 (D-443-0004) | 益城町 | 福原 | 土石流 | ○ | ○ | 熊本県告示第643号 | 令和3年7月16日 | |
| 141 | 赤井川5 (D-443-0005) | 益城町 | 福原 | 土石流 | ○ | ○ | 熊本県告示第643号 | 令和3年7月16日 | |
| 142 | 田原2 (K-443-0001) | 益城町 | 田原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第643号 | 令和3年7月16日 | |
| 143 | 小谷2 (K-443-0003) | 益城町 | 小谷 田原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第643号 | 令和3年7月16日 | |
| 144 | 上陳2 (K-443-0004) | 益城町 | 上陳 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第643号 | 令和3年7月16日 | |
| 145 | 平田 (K-443-0006) | 益城町 | 平田 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第643号 | 令和3年7月16日 | |
| 146 | 寺迫2 (K-443-0007) | 益城町 | 寺迫 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第643号 | 令和3年7月16日 | |
| 147 | 柿迫 (K-443-0009) | 益城町 | 下陳 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第643号 | 令和3年7月16日 | |
| 解除 | 安永 (443-1-001(人)) | 益城町 | 安永 馬水 | 急傾斜地の崩壊 | × | × | 熊本県告示第644号 | 令和3年7月16日 | 解除告示 |
| 解除 | 下寺中(寺迫1) (443-1-002) | 益城町 | 寺迫 | 急傾斜地の崩壊 | × | × | 熊本県告示第644号 | 令和3年7月16日 | 解除告示 |
| 148 | 安永 (443-1-001(人)) | 益城町 | 安永 馬水 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | | 熊本県告示第645号 | 令和3年7月16日 | 再指定告示 |
| 149 | 下寺中1(寺迫1) (443-1-002) | 益城町 | 寺迫 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 熊本県告示第646号 | 令和3年7月16日 | 再指定告示 |

※指定に係る公示図書については、熊本県土木部河川港湾局砂防課と上益城地域振興局土木部及び益城町役場で縦覧できます。