

令和2年7月豪雨に伴う道路通行規制状況 令和6年7月4日 12時00分現在

整理番号	整備局 番号	道路種別	路線		方向 (選択)	都道府県		箇所		箇所(ルビ)		道路の被害状 態	規制開始日時		規制延長 単位(km)	規制内容(選択)		規制変更日時		復旧見込		迂回路			被害状況				備考	位置情報					
			番号	バイパス (選択)		番号	県 名	始点	終点	始点	終点		月/日	時刻		当初	現在	月/日	時刻			迂回路 (選択)	迂回路 内容	孤立集落 戸数・人 口	人身 (選択)	人身 内容	物損 (選択)	物損 内容		位置 形態	始点 緯度	始点 経度	終点 緯度	終点 経度	
1	89	都道府県道	304 一勝地神瀬線		上下共通	43	熊本県	葦北郡芦北町漆口	葦北郡芦北町小口	アシキタグンアシキタ チウスクチ	アシキタグンアシキタ チコグチ	土砂崩れ	7/4	2:40	5.8	全面通行止				未定		無		無		無		線	32.279153	130.604459	32.291333	130.603192			
2	89	都道府県道	272 球磨田浦線		上下共通	43	熊本県	葦北郡芦北町白石	葦北郡芦北町吉尾	アシキタグンアシキタ チシライシ	アシキタグンアシキタ チヨシオ	土砂崩れ	7/4	2:40	2.9	全面通行止				未定		無		有		無		線	32.30675	130.6097	32.330779	130.59428			
16	89	補助国道	219		上下共通	43	熊本県	八代市豊原上町	八代市坂本町中津道	ヤツシロシバイワラカミ マチ	ヤツシロシサカモトマチ ナカツミチ	土砂崩落	7/4	5:30	17.0	全面通行止				未定		有		無		無		有	車両1台		線	32.491326	130.623906	32.379083	130.652375
18	89	都道府県道	158 中津道八代線		上下共通	43	熊本県	八代市坂本町川口	八代市坂本町川口	ヤツシロシサカモトマチ カワグチ	ヤツシロシサカモトマチ カワグチ	法面崩落	7/4	5:30	11.2	全面通行止				未定		有		無		無		無	7/20通行幅確保 見込み		線	32.454261	130.654818	32.460433	130.662958
19	89	都道府県道	259 小鶴原女木線		上下共通	43	熊本県	八代市坂本町西部(深水橋)	八代市坂本中谷(深水橋)	ヤツシロシサカモトマチセ イブ	ヤツシロシサカモトマチ ナカタニ	橋梁崩落	7/4	7:00	0.2	全面通行止				未定		無		無		無		無		点	32.459513	130.661371			
37	89	都道府県道	158 中津道八代線		上下共通	43	熊本県	八代市坂本町西部い	八代市坂本町西部は	ヤツシロシサカモトマチ セイブイ	ヤツシロシサカモトマチ セイブハ	路面冠水	7/4	10:00	2.1	全面通行止				未定		無		無		無		無		線	32.469391	130.644414	32.460146	130.662176	
51	89	補助国道	267		上下共通	43	熊本県	人吉市木地屋町	県境	ヒトヨシシキジヤマチ	ケンキョウ	法面崩落	7/4	16:00	確認中	全面通行止	片側交互通行	7/10	18:00	未定		無		無		無		無		線	32.151558	130.743828	32.116444	130.68719	
67	89	都道府県道	17 坂本人吉線		上下共通	43	熊本県	八代市坂本町坂本	八代市坂本町坂本	ヤツシロシサカモトマチ サカモト	ヤツシロシサカモトマチ サカモト	橋梁陥落	7/5	7:30	0.6	全面通行止				未定		無		無		無		無		線	32.438592	130.656452	32.437523	130.658104	

災害発生(R4)に伴う道路通行規制状況 令和6年7月4日 12時00分現在

整理番号	整備局 番号	道路種別	路線		方向 (選択)	都道府県		箇所		箇所(ルビ)		道路の被害状 態	規制開始日時		規制延長 単位(km)	規制内容(選択)		規制変更日時		復旧見込	迂回路				被害状況				備考	位置情報				
			番号	バイパス (選択)		番号	県 名	始 点	終 点	始 点	終 点		月/日	時 刻		当初	現在	月/日	時 刻		迂回路 (選択)	迂回路 内容	迂立集 落 (選択)	迂立集 落 距離(km)	人身 (選択)	人身 内容	物損 (選択)	物損 内容		位置 形態	始 点 緯 度	始 点 経 度	終 点 緯 度	終 点 経 度
65	89	都道府県道	25号 宮原五木線		上下共通	43	熊本県	球磨郡五木村元井谷	球磨郡五木村小鶴	クマグンイツキムラモ イダニ	クマグンイツキムラコツ ル	土砂流出	9/18	23:00	7.6	全面通行止	片側交互通行	9/30	17:00	未定		有		無		無		線	32.400472	130.799875	32.446967	130.770864		
96	89	都道府県道	153号 清和区用線		上下共通	43	熊本県	上益城郡山都町木原谷	上益城郡山都町木原谷	カミマシキグンヤマト チョウキハラダニ	カミマシキグンヤマト チョウキハラダニ	路面陥没	9/20	17:00	0.1	片側交互通行				未定		有		無		無		線	32.650761	131.041254	32.651188	131.042132		

災害発生(R5)に伴う道路通行規制状況 令和7年2月10日 10時00分現在

整理番号	整備局 番号	道路種別	路線		方向 (通称)	都道府県		箇所		箇所(ルビ)		道路の被害状 態	規制開始日時		規制延長 単位:(km)	規制内容(通称)		規制変更日時		復旧見込		迂回路				被害状況				備考	位置情報				
			番号	バイパス (通称)		番号	県 名	始点	終点	始点	終点		月/日	時刻		当初	現在	月/日	時刻			迂回路 (通称)	迂回路 内容	孤立集 落 (通称)	孤立集落 戸数・人口	人身 (通称)	人身 内容	物損 (通称)	物損 内容		位置 形態	始点 緯度	始点 経度	終点 緯度	終点 経度
57	89	都道府県道	28 熊本高森線			43	熊本県	熊本県上益城郡益城町杉堂1505-2	熊本県上益城郡益城町杉堂27-1	クマモトケンカミマシキ グンマンシキマチスギドウ	クマモトケンカミマシキ グンマンシキマチスギドウ	路肩崩壊	7/3	17:30	1.0	全面通行止	片側交互通行	8/1	14:30			有		無		無		無			線	32.80732451	130.872364	32.810794	130.86448
59	89	補助国道	国道445号			43	熊本県	熊本県八代市泉町葉木	熊本県八代市泉町葉木	クマモトケンヤツシロシ イズミマチハギ	クマモトケンヤツシロシ イズミマチハギ	土砂流出	7/4	17:00	0.03	片側交互通行				未定		有		無		無		無			線	32.55531699	130.9241862	32.555289	130.924483
66	89	都道府県道	260 皆越免田線			43	熊本県	熊本県球磨郡あさぎり町皆越	熊本県球磨郡あさぎり町皆越	クマモトケンクマグンア サギリテョウミナゴエ	クマモトケンクマグンア サギリテョウミナゴエ	路肩崩壊	8/10	10:30	0.1	片側交互通行				未定		有		無		無		無			線	32.20011907	130.932891	32.201009	130.933846

災害発生(R6)に伴う道路通行規制状況 令和6年3月3日 17時00分現在

[illegible]

災害発生(R7)に伴う道路通行規制状況 令和7年5月21日 21時30分現在

整理番号	整備局	道路種別	路線		方向 (選択)	都道府県		箇所		箇所(ルビ)		道路の被害状 態	規制開始日時		規制延長 単位(km)	規制内容(選択)		規制変更日時		復旧見込	迂回路				被害状況				備考	位置情報				
			番号	バイパス (選択)		番号	県 名	始点	終点	始点	終点		月/日	時刻		当初	現在	月/日	時刻		迂回路 (選択)	迂回路 内容	孤立集落 (選択)	孤立集落 戸数・人口	人身 (選択)	人身 内容	物損 (選択)	物損 内容		位置 形態	始点 緯度	始点 経度	終点 緯度	終点 経度
1	89	一般県道	137 上野田黒瀬線			43	熊本県	熊本県阿蘇郡小国町黒瀬855	熊本県阿蘇郡小国町黒瀬855	くまもとけんあそぐんおぐにまちくろぶち	くまもとけんあそぐんおぐにまちくろぶち	倒木	5/21	19:30	0.1	全面通行止	全面通行止					有		無		無		無			33.11300823	131.0022748	33.112793	131.003015