



⑤菊陽観測井



調査年

※ 熊本地震後に実施した井戸標高等の調査に基づき、地震前後の水位を補正しています。
 地震前:- 0.01 m 地震後:- 0.46 m

⑤菊陽観測井



※ 熊本地震後に実施した井戸標高等の調査に基づき、地震前後の水位を補正しています。
地震前:- 0.01 m 地震後:- 0.46 m