

# 令和 8 年熊本地震に係る 第 7 回災害対策本部会議

【教育委員会】

R8.7.31（金）7：30時点

## 被害状況

### 【人的被害】

- 教職員の負傷（学校活動中）  
宇城地域 1 名：骨折　八代地域 1 名：割れた窓ガラスで手に怪我
- 児童生徒の負傷（学校活動中）  
八代地域 3 名：部活動中にトタン屋根崩落により頭部に怪我、転倒による打撲
- 教育庁職員の人的被害報告なし。

### 【物的被害】（今回から熊本市分を含む）

- 学校 141 校（県立 54 校、市町村立 87 校）※学校施設被害一覧参照
  - ・ 八代工業高校：校舎内ガラス破損多数
  - ・ 宇土中・宇土高：フェンスの倒れ、建物のひび
  - ・ 松橋西支援学校：地割れ、柱の割れ
  - ・ 熊本市立城西小学校：体育館金物落下
  - ・ 八代市立龍峯小学校：グラウンド地割れ 校舎損傷
  - ・ 甲佐町立乙女小学校：建物のひび・ずれ 等
- 学校関係施設 53 施設（県立 5 施設、市町村立 48 施設）
  - ・ 給食センター建物の壁にクラック 教職員住宅の瓦落下 等
- 文化財 66 施設
  - ・ 熊本城：石垣崩落
  - ・ 八代城跡：石垣崩落並びに石塔倒壊
  - ・ 人吉城跡：土砂崩れ
  - ・ 松浜軒：損壊 等
- 社会教育施設 43 施設
  - ・ 熊本県陸上競技場：支柱土台破損、天井コンクリ片落下、藤崎台県営野球場：グラウンドにひび
  - ・ 県営八代運動公園：陸上競技場の液状化
  - ・ 豊野少年自然の家：ガラス割れ、水道管破裂等



松橋西支援学校



八代市立龍峯小学校



## 今後の対応

- 本日から氷川町教育委員会に学校支援チームを派遣
- 危険度判定士（文科省からの派遣）による学校建物の安全確認中
- 教育庁HPへの専用ページ開設
- 引き続き、人的被害の安否確認及び物的被害の状況等の確認

### 県立学校

### ※報告受理分

| 設置者名 | 学校名          | 被害状況                                        |
|------|--------------|---------------------------------------------|
| 熊本県  | 済々巖高等学校      | 【設備】地震での転倒により美術室の石膏像6個が破損                   |
| 熊本県  | 熊本高等学校       | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れ 内装材、設備などの剥がれや落下 等           |
| 熊本県  | 第一高等学校       | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れ 内装材、設備などの剥がれや落下 等           |
| 熊本県  | 第二高等学校       | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下 階段踊り場の長尺シート破れ 等         |
| 熊本県  | 熊本工業高等学校     | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れ 内装材、設備などの剥がれや落下 等           |
| 熊本県  | 熊本農業高等学校     | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下、農業職員室床面沈下 等             |
| 熊本県  | 熊本聾学校        | 【校舎】その他複数箇所壁ひび割れ、中高棟壁天井接部の乖離 等              |
| 熊本県  | 熊本支援学校       | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れ 内装材、設備などの剥がれや落下 等           |
| 熊本県  | 熊本かがやきの森支援学校 | 【校舎】事務室倉庫床の隆起                               |
| 熊本県  | 熊本西高等学校      | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れ 外装材、屋根材などの剥がれや落下 エキスパンのずれ 等 |
| 熊本県  | 湧心館高等学校      | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れ 内装材、設備などの剥がれや落下 等           |
| 熊本県  | 熊本北高等学校      | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れ 内装材、設備などの剥がれや落下 等           |
| 熊本県  | 東稜高等学校       | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れ 内装材、設備などの剥がれや落下 等           |
| 熊本県  | ゆうあい中学校      | 【グラウンド】屋外渡り廊下ひび割れ3か所                        |
| 熊本県  | 玉名高等学校       | 【その他】屋外薬品庫の軒天が落下                            |
| 熊本県  | 玉名高等学校附属中学校  | 【その他】屋外薬品庫の軒天が落下                            |
| 熊本県  | 玉名工業高等学校     | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れ 内装材、設備などの剥がれや落下             |
| 熊本県  | 鹿本商工高等学校     | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れ 渡り廊下EXP.J周りにひび割れ 等          |
| 熊本県  | 鹿本高等学校       | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下 校舎のつなぎ目付近で内装材の剥がれ 等     |
| 熊本県  | かもと稲田支援学校    | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れ内装材、設備などの剥がれや落下 等            |
| 熊本県  | 菊池高等学校       | 【校舎】外装材、屋根材などの剥がれや落下 その他特別教室棟の外壁が一部剥がれ落ちた 等 |
| 熊本県  | 菊池支援学校       | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れ 内装材、設備などの剥がれや落下 等           |
| 熊本県  | ひのくに高等支援学校   | 【校舎】その他空調設備の浮き【その他】自転車置き場の柱の基礎ヒビ割れ          |
| 熊本県  | 大津高等学校       | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れ 内装材、設備などの剥がれや落下 等           |

| 設置者名 | 学校名         | 被害状況                                        |
|------|-------------|---------------------------------------------|
| 熊本県  | 翔陽高等学校      | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れ 内装材、設備などの剥がれや落下 等           |
| 熊本県  | 大津支援学校      | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れ 内装材、設備などの剥がれや落下 等           |
| 熊本県  | 小国高等学校      | 【校舎】その他理科棟床、壁ひび割れ(2階、3階)                    |
| 熊本県  | 御船高等学校      | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れ 内装材、設備などの剥がれや落下 等           |
| 熊本県  | 甲佐高等学校      | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下 外装材、屋根材などの剥がれや落下 等      |
| 熊本県  | 矢部高等学校      | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れ 内装材、設備などの剥がれや落下 ガラス割れ 等     |
| 熊本県  | 宇土高等学校      | 【校舎】倒壊、傾斜柱、梁の損傷やひび割れ 内装材、設備などの剥がれや落下 等      |
| 熊本県  | 宇土中学校       | 【校舎】倒壊、傾斜柱、梁の損傷やひび割れ 内装材、設備などの剥がれや落下 等      |
| 熊本県  | 松橋高等学校      | 【校舎】倒壊、傾斜柱、梁の損傷やひび割れ 内装材、設備などの剥がれや落下 等      |
| 熊本県  | 小川工業高等学校    | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下 外装材、屋根材などの剥がれや落下 等      |
| 熊本県  | 松橋支援学校      | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下 ガラス割れその他ガラス破損、扉破損、停電 等  |
| 熊本県  | 松橋東支援学校     | 【校舎】倒壊、傾斜柱、梁の損傷やひび割れ 内装材、設備などの剥がれや落下 等      |
| 熊本県  | 松橋西支援学校     | 【校舎】倒壊、傾斜柱、梁の損傷やひび割れ 内装材、設備などの剥がれや落下 等      |
| 熊本県  | 八代高等学校      | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れ 内装材、設備などの剥がれや落下 等           |
| 熊本県  | 八代中学校       | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れ 内装材、設備などの剥がれや落下 等           |
| 熊本県  | 八代工業高等学校    | 【校舎】ガラス割れ その他渡り廊下に10センチのずれ、水漏れ 等            |
| 熊本県  | 八代東高等学校     | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れ 内装材、設備などの剥がれや落下 等           |
| 熊本県  | 八代清流高等学校    | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れ ガラス割れ その他受水槽ふた破損 等          |
| 熊本県  | 八代農業高等学校    | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れ 内装材、設備などの剥がれや落下 等           |
| 熊本県  | 八代農業高等学校泉分校 | 【その他】直接確認できていないが、何かしらから水漏れが生じているとの情報を得ている   |
| 熊本県  | 鏡わかあゆ高等支援学校 | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れ 内装材、設備などの剥がれや落下 床上浸水ガラス割れ 等 |
| 熊本県  | 水俣高校        | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れ 内装材、設備などの剥がれや落下 等           |
| 熊本県  | 芦北高等学校      | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下 外装材、屋根材などの剥がれや落下 等      |
| 熊本県  | 人吉高等学校      | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れ 内装材、設備などの剥がれや落下、1階昇降口ひびわれ 等 |

### ※報告受理分

### 県立学校

| 設置者名 | 学校名        | 被害状況                                       |
|------|------------|--------------------------------------------|
| 熊本県  | 人吉高等学校五木分校 | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下 外装材、屋根材などの剥がれや落下 等     |
| 熊本県  | 球磨工業高等学校   | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下【体育館、武道場】体育職員室の水道の水漏れ 等 |
| 熊本県  | 球磨支援学校     | 【その他】セミナーハウス：浴室タイル落下校長宿舍：灯籠倒壊              |
| 熊本県  | 天草高等学校倉岳校  | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れ 内装材、設備などの剥がれや落下 等          |
| 熊本県  | 天草拓心高等学校   | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下 外装材、屋根材などの剥がれや落下 等     |
| 熊本県  | 上天草高等学校    | 【校舎】倒壊、傾斜柱、梁の損傷やひび割れ 外装材、屋根材などの剥がれや落下 等    |

### 市町村立学校

|     |        |                                           |
|-----|--------|-------------------------------------------|
| 熊本市 | 城東小学校  | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れ                           |
| 熊本市 | 向山小学校  | 【校舎】外装材、屋根材などの剥がれや落下                      |
| 熊本市 | 城西小学校  | 【体育館、武道場】内装材、設備などの剥がれや落下                  |
| 熊本市 | 健軍小学校  | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下                       |
| 熊本市 | 清水小学校  | 【体育館、武道場】内装材、設備などの剥がれや落下 外装材、屋根材などの剥がれや落下 |
| 熊本市 | 若葉小学校  | 【校舎】【体育館、武道場】内装材、設備などの剥がれや落下 等            |
| 熊本市 | 城北小学校  | 【体育館、武道場】内装材、設備などの剥がれや落下                  |
| 熊本市 | 高平台小学校 | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下                       |
| 熊本市 | 楠小学校   | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下                       |
| 熊本市 | 東町小学校  | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下                       |
| 熊本市 | 川上小学校  | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下                       |
| 熊本市 | 杉上小学校  | 【体育館、武道場】内装材、設備などの剥がれや落下                  |
| 熊本市 | 京陵中学校  | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れ、内装材、設備などの剥がれや落下 等         |
| 熊本市 | 託麻中学校  | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下                       |
| 熊本市 | 錦ヶ丘中学校 | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下                       |
| 熊本市 | 武蔵中学校  | 【体育館、武道場】内装材、設備などの剥がれや落下                  |
| 熊本市 | 北部中学校  | 【体育館、武道場】内装材、設備などの剥がれや落下                  |

| 設置者名 | 学校名      | 被害状況                                          |
|------|----------|-----------------------------------------------|
| 熊本市  | 下益城城南中学校 | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下【体育館、武道場】内装材、設備などの剥がれ 等    |
| 熊本市  | 必由館高等学校  | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れ 内装材、設備などの剥がれや落下 等             |
| 熊本市  | 千原台高等学校  | 【その他】セミナーハウス1F管理指導室の内装材・コンクリートにヒビ割れ           |
| 美里町  | 中央小学校    | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れ 内装材、設備などの剥がれや落下 等             |
| 美里町  | 中央中学校    | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下 外装材、屋根材などの剥がれや落下 ガラス割れ    |
| 美里町  | 砥用中学校    | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下                           |
| 美里町  | 砥用小学校    | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下                           |
| 美里町  | 励徳小学校    | 【校舎】外装材、屋根材などの剥がれや落下                          |
| 玉名市  | 小天小学校    | 【体育館、武道場】内装材、設備などの剥がれや落下 天井材の一部落下             |
| 玉名市  | 玉名中学校    | 【校舎】その他エレベーターの稼働停止                            |
| 玉名市  | 玉南中学校    | 【校舎】その他エキスパンション材の落下                           |
| 南関町  | 南関中学校    | 【その他】屋外部室軒天外壁材の一部落下                           |
| 和水町  | 菊水中学校    | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下 内装材の剥がれ                   |
| 山鹿市  | 菊鹿小学校    | 【校舎】その他エレベーター停止                               |
| 山鹿市  | 鹿本小学校    | 【校舎】その他エレベーター停止                               |
| 山鹿市  | 菊鹿中学校    | 【校舎】その他エレベーター停止                               |
| 山鹿市  | 米野岳中学校   | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れその他エレベーター停止、体育館への渡り廊下にひび 等     |
| 山鹿市  | 山鹿中学校    | 【校舎】その他エレベーター停止                               |
| 山鹿市  | めのだけ小学校  | 【校舎】その他防火水槽の異常（ブザー鳴りっぱなし）                     |
| 山鹿市  | 三玉小学校    | 【校舎】その他ポンプ室機械の異常（ブザー鳴りっぱなし）                   |
| 菊池市  | 花房小学校    | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れ その他音楽室の梁のひび割れによる破片の落下、水の濁り    |
| 菊池市  | 泗水小学校    | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下 ガラス割れその他E x p . j 部分の変形 等 |
| 菊池市  | 旭志小学校    | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下 外装材、屋根材などの剥がれや落下 等        |
| 菊池市  | 菊池北中学校   | 【設備】気圧計が落下し破損                                 |

### ※報告受理分

### 市町村立学校

| 設置者名 | 学校名         | 被害状況                                        |
|------|-------------|---------------------------------------------|
| 菊池市  | 菊池南中学校      | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下 その他Ex p. j 部分の変形 等      |
| 菊池市  | 泗水中学校       | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下 その他Ex p. j 部分の変形        |
| 阿蘇市  | 内牧小学校       | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れ その他西側児童玄関付近の柱のひび割れ 等        |
| 阿蘇市  | 阿蘇小学校       | 【校舎】その他校舎犬走りひび割れ                            |
| 阿蘇市  | 阿蘇中学校       | 【体育館、武道場】その他校舎との2階通路が体育館の壁に接触している可能性あり 等    |
| 高森町  | 高森中学校       | 【体育館、武道場】内装材、設備などの剥がれや落下 コンクリート壁面と木部の継ぎ目落下  |
| 高森町  | 高森東学園義務教育学校 | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下 校舎2階の壁板が一部外れた           |
| 西原村  | 山西小学校       | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れ 内装材、設備などの剥がれや落下 等           |
| 西原村  | 河原小学校       | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れ 内装材、設備などの剥がれや落下 等           |
| 西原村  | 西原中学校       | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れ 内装材、設備などの剥がれや落下 等           |
| 南阿蘇村 | 南阿蘇中学校      | 【体育館、武道場】外装材、屋根材などの剥がれや落下 等                 |
| 御船町  | 御船小学校       | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下 外装材、屋根材などの剥がれや落下        |
| 御船町  | 滝尾小学校       | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下 外装材、屋根材などの剥がれや落下        |
| 御船町  | 木倉小学校       | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下 外装材、屋根材などの剥がれや落下        |
| 御船町  | 高木小学校       | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下 外装材、屋根材などの剥がれや落下        |
| 御船町  | 小坂小学校       | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下 外装材、屋根材などの剥がれや落下        |
| 御船町  | 七滝中央小学校     | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下 外装材、屋根材などの剥がれや落下        |
| 御船町  | 御船中学校       | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下 外装材、屋根材などの剥がれや落下        |
| 益城町  | 飯野小学校       | 【校舎】その他渡り廊下ひび割れ【体育館、武道場】その他雨樋損傷 等           |
| 益城町  | 広安小学校       | 【校舎】その他土台や屋根のひび割れ【体育館、武道場】その他土台ひび割れ 等       |
| 益城町  | 益城中央小学校     | 【設備】エアコン水漏れ                                 |
| 益城町  | 津森小学校       | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下 その他廊下天井接合パネル破損、昇降口床隆起 等 |
| 益城町  | 広安西小学校      | 【校舎】その他結合部ひび割れ                              |
| 益城町  | 木山中学校       | 【設備】収納ラック損傷、ロッカー損傷                          |

| 設置者名 | 学校名     | 被害状況                                        |
|------|---------|---------------------------------------------|
| 益城町  | 益城中学校   | 【校舎】その他トイレ配管破損【その他】プール配管損傷【設備】理科室器具破損       |
| 山都町  | 中島小学校   | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下 普通教室の天井材の破損             |
| 山都町  | 清和中学校   | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下 照明器具及び扇風機の落下            |
| 山都町  | 蘇陽中学校   | 【校舎】その他渡り廊下腰壁の破損                            |
| 山都町  | 矢部中学校   | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下 EXP.Jの破損 調理室の設備の落下      |
| 甲佐町  | 乙女小学校   | 【校舎】建物のひび・ずれ                                |
| 八代市  | 龍峯小学校   | 【校舎】損傷【グラウンド】地割れ                            |
| 水俣市  | 水俣第一小学校 | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下 渡り廊下天井のはがれ 等            |
| 水俣市  | 水俣第一中学校 | 【校舎】その他EXPジョイントの破損                          |
| 水俣市  | 水俣第二中学校 | 【校舎】ガラス割れ技術室の窓ガラスの破損                        |
| 水俣市  | 水東小学校   | 【校舎】その他消防設備の誤作動                             |
| 芦北町  | 田浦中学校   | 【校舎】倒壊、傾斜柱、梁の損傷やひび割れ職員玄関の傾斜により開閉が困難となっている 等 |
| 津奈木町 | 津奈木小学校  | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下 ガラス割れその他校舎内装材ひび割れ 等     |
| 津奈木町 | 津奈木中学校  | 【校舎】その他棚扉落下により破損                            |
| 人吉市  | 人吉東小学校  | 【校舎】ガラス割れ【体育館、武道場】内装材、設備などの剥がれや落下           |
| 人吉市  | 人吉西小学校  | 【校舎】柱、梁の損傷やひび割れ 外装材、屋根材などの剥がれや落下 等          |
| 人吉市  | 西瀬小学校   | 【体育館、武道場】内装材、設備などの剥がれや落下 ステージ上部鉄格子一部落下      |
| 人吉市  | 第一中学校   | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下 3階渡り廊下天井部分が破損 等         |
| 人吉市  | 第二中学校   | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下 外装材、屋根材などの剥がれや落下 等      |
| 錦町   | 一武小学校   | 【設備】はい理科室のピーカー等の教材が落下し破損                    |
| 錦町   | 錦中学校    | 【校舎】内装材、設備などの剥がれや落下 外装材、屋根材などの剥がれや落下        |
| 水上村  | 水上学園    | 【体育館、武道場】内装材、設備などの剥がれや落下                    |