

平成28年熊本地震における堤防損傷箇所の応急対策工事の進捗状況について



平成28年熊本地震における堤防損傷箇所の応急対策工事の進捗状況について

1級緑川水系秋津川



被災状況 (平成28年4月15日撮影)



作業状況 (平成28年5月1日撮影)



シート張り工及び大型土のう積み工完了
(他の箇所では応急対策継続中、平成28年5月1日撮影)



平成28年熊本地震における堤防損傷箇所の応急対策工事の進捗状況について

1級緑川水系浜戸川



被災状況(遠景) (平成28年4月16日撮影)



シート張り工完了
(平成28年4月20日完了、5月3日撮影)



被災状況(近景) (平成28年4月16日撮影)



被災状況(詳細) (平成28年4月16日撮影)

平成28年熊本地震における堤防損傷箇所の応急対策工事の進捗状況について

2級大鞠川水系大鞠川

