

6月19日からの豪雨に関する対応について②



熊本県



6月19日からの豪雨による流木等への対応について(河川)②



熊本県

■ 白川における対応 【吉原橋に堆積している流木の撤去】

○ 吉原橋の橋脚に流木の堆積が確認されたことから、6月21日より流木の緊急撤去作業に着手

○ 25日に緊急撤去作業を完了

熊本市北区龍田町弓削地内




流木堆積状況(吉原橋)



平成28年6月25日現在 撤去完了



平成28年6月21日 クレーンによる撤去作業



平成28年6月25日 つかみ具付き建設機械による撤去作業

6月19日からの豪雨による被害への対応について(白川)②



熊本県



平成28年6月21日現在 被災状況(右岸(対岸)より)



- 6月20日夜の豪雨出水に伴う増水により、白川の護岸が一部損壊
- 21日より被災護岸の応急対策工に着手
- 26日に応急対策工を完了



平成28年6月21日現在 復旧状況



平成28年6月26日時点 復旧完了(右岸(対岸)より)

6月19日からの豪雨による被害への対応について(木山川)



熊本県

益城町福原地内

- 6月20日夜の豪雨出水により、21日未明に木山川にて護岸が一部損壊
- 21日夜より被災護岸の応急対策工に着手
- 25日に応急対策工を完了



6月19日からの豪雨による被害への対応について(網田川)②



熊本県

宇土市上綱田町地内

- 6月20日夜の豪雨出水に伴う増水により、網田川の護岸が一部損壊
- 21日より被災護岸の応急対策工に着手
- 26日に応急対策工を完了




6月19日からの豪雨による被害への対応について(^{あみづ} 網津川)②



熊本県

宇土市網津町地内

- 6月20日夜の豪雨出水に伴う増水により、網津川の護岸が一部損壊
- 21日より応急対策工に着手
- 応急対策工の早期完了を目指します



※作業に当たっては、天候、水位等を勘案のうえ作業員の安全を確保しながら実施しています。