

公共土木施設の
被災状況について

【被害概要版 河川編】

平成28年熊本地震



南阿蘇村立野地区の土砂崩壊(写真下の河川は黒川)
(写真:国土地理院) 4月16日撮影



矢形川(嘉島町)堤防亀裂
4月24日撮影



大鞘川(八代市)
護岸崩壊 4月16日撮影



無田遊水地(阿蘇市)
周囲堤亀裂 4月28日撮影



乙姫川(阿蘇市)堤防亀裂 4月19日撮影

熊本県土木部河川港湾局河川課



がんばるけん!
くまもとけん!

©2016 熊本県くまモン
(2017.1.20 作成)